

Date

* Remedies of Armature Reaction

D.C. Machine, चाहे वह Motor हो अथवा Generator, दोनों

में ही स्थितियों में आर्मेचर धारा की उपस्थिति में उसमें आर्मेचर


Reaction होती है।

★ There are two types of Remedies of Armature Reaction


(a) By Inter Poles

(b) By Compensating Winding

(a) By Inter Poles (अन्त ध्रुवों द्वारा)



In Generator



In Motor

Inter Poles System

D.C. Machines में Main Poles के बीच स्थित Poles के

Inter Poles कहते हैं। ये Poles पतवार Core के ऊपर

अपेक्षाकृत मोटे Copper के तार की कुछ ही वर्तों में कुण्डलित

कर बने होते हैं और Armature के Series में होते हैं, ताकि इसके

पूर्ण Armature Current प्राप्त की जा सके। Generator में

इनकी ध्रुवीयता वही होती है जो गति के Direction में इससे आगे

स्थित मुख्य Pole की होती है। परन्तु Motor में ध्रुवीयता इसके

विपरीत होती है।

Machine में Inter poles का होना Commutator के लिये तो

आवश्यक है ही, साथ ही यह Armature Reaction का विचुम्बकन

प्रभाव तथा अन्तर्ध्रुवों का चुम्बकन प्रभाव, दोनों ही समान

आरम्भिक विद्युतधारा के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः दोनों के

समान तथा विपरीत प्रभाव एक-दूसरे को उदासीन कर देते हैं।

(11) सभकारी कुण्डलन द्वारा (By Compensating Winding)-

Date 11/11/2023 समकारी कुंडलन द्वारा
Compensating Winding का Work Armature Reaction के

Cross - चुम्बकन प्रभाव को कम करना है। Machine के ध्रुव
नाल (Pole Shoes) पर खाने बने होते हैं जिनमें Copper के मोटे
तारों की कुंडलियों को विद्युत् शक्ति युक्त स्थित किया जाता है।

Compensating Wdg को Series में संयोजित कर Armature की Series
में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि किसी भी ध्रुव नाल में
स्थित Compensating Wdg के Conductors में प्रवाहित होने वाली धारा
की दिशा Armature Current के ठीक विपरीत दिशा में हो जिससे

Compensating Wdg द्वारा उत्पन्न Magnetic Effect Armature
Reaction के Cross चुम्बकन प्रभाव को उदासीन कर सके। चूंकि
यह काफी Costly और जटिल System है अतः इसे केवल बड़ी-
बड़ी D.C. Generators में Use किया जाता है जिन्हें निम्न
वोल्टता पर उच्च भार वहन करना पड़ता है।

★ Commutation in D.C. Machines!
Armature Conductor में प्रेरित धारा Alternating होती है अतः

बाह्य Circuit में उसे D.C. में Convert करने के लिए Commutator का use करते हैं। D.C. Generator में जब Armature घूमता है तब Armature Conductor उत्तरी ध्रुव के नीचे से होते हुए दक्षिणी ध्रुव के नीचे आते हैं तथा पुनः North Pole के नीचे चले जाते हैं। अर्थात् जब Conductor North Pole के प्रभाव से निकलकर South Pole के नीचे आते हैं तब Armature Conductor में Current की दिशा बदल जाती है। Current की दिशा में यह परिवर्तन सदैव चुम्बकीय उदासीन अक्ष पर होता है तथा Carbon brush भी सदैव चुम्बकीय अक्ष पर स्थापित होते हैं। अतः Commutator खण्ड द्वारा जब Brush किसी कुण्डली को Short Circuit करता है, केवल उस अल्पसमय में दिक्परिष्कार करके कुण्डली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है। इस समय से पहले यह कुण्डली North Pole के Effect में थी और चुम्बकीय उदासीन अक्ष को पार करके South Pole के Effect में आती है। अतः वह विधि जिससे किसी Short Circuit Armature Wdg में जब वह चुम्बकीय उदासीन अक्ष को पार करती है, धारा की दिशा परिवर्तित

Date

हो जाये, Commutation कालनी है और वट time जिसे Armature

Short Circuit रहती है, दिक्परिवर्तन काल कहलाता है।

~~Characteristics of D.C. Generators:~~

यदि दिक्परिवर्तन काल में ही विद्युतधारा की दिशा में पूर्ण परिवर्तन

हो जाये तो ऐसा commutation, ideal commutation कहलाता है। परन्तु

दिक्परिवर्तन काल के अन्तर्गत सम्पूर्ण दिक्परिवर्तन नहीं हो पाता तो दिक्परिवर्तन

तथा Brush के बीच चिंगारियों (Sparks) निकलने लगती है। इसे सुधारने


की दो विधियाँ हैं। (A) Resistance Commutation (B) E.M.F. Commutation

*Methods of Improving Commutation:

These are two types of Improving Commutation:

- (a) Resistance Commutation (प्रतिरोध दिक्परिवर्तन)
- (b) E.M.F. Commutation (वि. वा. ब. दिक्परिवर्तन)

*Resistance Commutation:



इसमें High Resistance वाले Carbon brush use किए जाते हैं।

कुण्डली C से धारा I को Brush पर पहुँचाने के दो मार्ग हैं। प्रथम

मार्ग दिक्परिवर्तन खण्ड b में होकर सीधा Brush को तथा दूसरा मार्ग

Short Circuit कुण्डली B में Anticlock wise में होकर तथा दिक्परिवर्तन

खण्ड a के द्वारा Brush को। यदि Copper brush का Use करते

हैं तो Copper का Low Resistance होने के कारण धारा I को

दूसरे मार्ग से जाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी तथा धारा को प्रथम

मार्ग द्वारा Brush तक पहुँचना सुगम होगा। Carbon के High Resistance

वाले Brush Use करने पर कुण्डली C की धारा I द्वितीय मार्ग द्वारा

Brush तक प्राथमिकता देगी इसका कारण यह है कि First Circuit का

स्पर्श Resistance Carbon Brush के सम्पर्क क्षेत्र घटने के कारण बढ़ता

जाता है तथा Second Circuit का स्पर्श Resistance Carbon brush के

सम्पर्क क्षेत्र बढ़ने के कारण घटता रहता है। अतः अब Electrical Current

इस Copper से Brush में प्रवेश न कर, कुण्डली से ही दूसरे तार

से Brush में प्रवेश करती है। इस प्रकार कुण्डली से धारा की दिशा, Brush

Date

के उसे होने से बर्ब ही बदल जाती है, अतः Sparking नहीं होती।

★ (b) E.M.F. Commutation

By giving forward Lead to the Brushes

By Inter Poles

By Equalising Connections (समकारी संयोजन)

इस विधि में लघुपथित कुण्डली में एक प्रतिवर्ती वोल्टता (Reversing

E.M.F.) प्रेरित करते हैं जो प्रतिकारिता Voltage को निष्प्रभावित कर देती है तथा

शुद्ध Circuit कुण्डली में धारा का शीघ्र परिवर्तन (Quick Reversal)

होने लगता है जिससे स्फुलन रहित दिक्परिवर्तन होने लगता है।

★ By giving forward lead to the Brushes (Brushes को आगे सरकाने)

इस Method में Brushes को इतना forward कर देते हैं कि वह

चुम्बकीय उदासीन अक्ष पर न रहकर, अगले मुख्य ध्रुव (Pole) की

अग्न क्षेत्र की फ्रिज (fringe) में रहते हैं। यह विधि अब प्रयोग में

नहीं है।

★ By Equalising Connections:

Lap wdg Armature में उसके Armature के एक Parallel Circuit

में स्थित सभी Conductors सभी Poles के बीच वितरित न होकर, एक ही

ध्रुव - जोड़े (Pole - Poles) के प्रभाव क्षेत्र में स्थित होते हैं, अर्थात्

कुंडलन के विभिन्न समानान्तर परिपथों के चालक विन - विन Poles

Poles के प्रभाव क्षेत्र में स्थित होते हैं। यदि इनके बीच में थोड़ा सा भी

अंतर हो तो उनमें अलग - अलग EMF Induce होता है। अधिक EMF

Induce करने वाले Parallel Circuit को Electric Current भी

वहन करनी पड़ती है, अतः Armature में असंतुलित EMF की

उत्पत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न इस असंतुलित Electric Current

के Brushes से भी प्रवाहित होने के कारण, वे Overloaded होकर

Sparking होने लगता है।

यदि इस कुंडलन के से व समान विभव बिंदुओं को परस्पर संबद्ध

कर दिया जाये तो असंतुलित वि. धारा का प्रभाव Brushes तक

नहीं पहुँच पाता। Lap Wdg Armature के लिए इस प्रकार का संबंध

समकारी संबंध कहलाता है और वह ताम्र कण जो इस संबंध के

लिए उपयोग में लाया जाता है समकारक वलय कहलाता है। इन कणों

के संबंध के कारण असंतुलित धारा Brushes तक न जाकर, उही कणों से

अपना Circuit पूर्ण कर लेती है और Sparking नहीं होती।