


ELECTRONICS

CONDUCTOR :

free e^- की संख्या अधिक होती है। temp. के बढ़ने पर उनका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है।

Introduction :



Difference between Electrical & Electronics :-

Electrical	Electronics
<p>① Electrical electrical Engg. में conductor & Insulator में e^- के प्रवाह का अध्ययन करते हैं।</p>	<p>electronics में Semiconductor और electron (negative charge) और Holes (positive charge) के प्रवाह का अध्ययन करते हैं।</p>
<p>② विद्युत शक्ति के लिए AC Voltage का उपयोग करते हैं। Domestic use के लिए 230V 1-ϕ AC तथा 11kV से तथा इससे उपर Transmission का कार्य करते हैं।</p>	<p>electronics शक्ति के लिए बहुत कम प्रचुर 3-12V DC की आवश्यकता होती है।</p>
<p>③ Electrical appliances समान रूप से आकार में बड़े होते हैं।</p>	<p>Small size ex:- एक माइक्रोप्रोसेसर चिप में सैकड़ों। हजारों छोटे इलेक्ट्रॉनिक शक्ति होते हैं।</p>
<p>④ Electrical appliances से detachable OP नहीं प्राप्त करते क्योंकि ये power पर depend करता है।</p>	<p>electronics appliances से detachable OP प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि elect. डिमेंशन I/P निर्देशों का पालन करती है।</p>

Note:- Electronics Engg., Electrical Engg. की एक branch है।

SEMICONDUCTOR :- ताप के बढ़ने पर इनका वैद्युत प्रतिरोध घटता है और वैद्युत चालकता बढ़ती है।

TYPES OF SEMICONDUCTOR :-

INTRINSIC :- (सिम्बिकॉन, जॉर्जिनियम) इसे शुद्ध अर्द्धचालक भी कहते हैं। इस अर्द्धचालक में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है।
ex :- Manufacturing of transistors, diodes & electronic components.

EXTRINSIC :- Semiconductor को usefull बनाने के लिए उसमें impurities मिलायी जाती हैं, ऐसे semiconductor को extrinsic semiconductor कहते हैं।

ex :- Pentavalent (valency 5) - Arsenic (As), Antimony (Sb), Phosphorus
Trivalent (valency 3) - Indium (In), Boron (B), Aluminium

→ किसी शुद्ध अर्द्धचालक में डोपिंग अर्थात् अशुद्धियाँ मिलाने का मूलभूत उद्देश्य अर्द्धचालक की चालकता को बढ़ाना है और यह तभी संभव है जब हम अर्द्धचालक में उपस्थित free e^- या holes की संख्या में किसी प्रकार से वृद्धि कर दें।

चिन्हें कि हम semiconductor के परमाणु में अंतिम कोश में चार e^- होते हैं।
Valence e^- कहते हैं और भूत e^- किसी दूसरे परमाणु से bond बनाते हैं।


semiconductor में दो प्रकार की अशुद्धियाँ मिलायी जाती हैं -
पहली pentavalent और दूसरी trivalent होती हैं।

Note :- Pentavalent impurity मिलाई जाती है तो semiconductor में बहुत ही अधिक संख्या में free e^- की उत्पत्ति होती है और trivalent impurity मिलाते हैं तो semiconductor में बहुत ही अधिक संख्या में holes का निर्माण होता है।

n-TYPE SEMICONDUCTOR :- जब किसी pure semiconductor में थोड़ी मात्रा में pentavalent impurity मिलायी जाती है तो semiconductor में बहुत ही अधिक संख्या में free e^- उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसे semiconductor को n-type semiconductor कहलाते हैं। ex :- As, Ge, Ph

→ जिन अशुद्धि को अर्द्धचालक में मिलाने से मुक्त e^- की अधिकता हो जाती है उसे अशुद्धि को दाता अशुद्धि (Donor impurity) कहते हैं।

→ semiconductor बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में सामान्यतः As जिसका परमाणु क्रमांक 33 और संयोजक e^- 5 तथा रॉटीमनी जिसका परमाणु क्रमांक 51 और संयोजक e^- 5 होता है, प्रयोग किया जाता है।




मान लीजिए एक pentavalent impurity जैसे As लेते हैं और शुद्ध अर्द्धचालक जैसे Si में इसकी डोपिंग करते हैं, तो एक As परमाणु के 5 संयोजक e^- में से चार संयोजक e^- Si के 4 परमाणु के साथ संयोजक बंध बना लेते हैं लेकिन आर्सेनिक का 1 e^- किसी से कोई बंध नहीं बनाता और यही 1 e^- मुक्त e^- का रूप ले लेता है।

⇒ इस प्रकार के अर्द्धचालक में विद्युत धारा का चालन free e^- अर्थात् negative charge के कारण होता है इसलिए इसे n-type semiconductor कहते हैं।

P-TYPE SEMICONDUCTOR :- जब किसी अर्द्धचालक में थोड़ी मात्रा में trivalent अशुद्धि मिलाने जाती है तो अर्द्धचालक में बहुत ही अधिक संख्या में holes उपलब्ध हो जाते हैं, P-type semiconductor कहते हैं।

⇒ जिन अशुद्धि को semiconductor में मिलाने से holes की अधिकता हो जाती है, ऐसी अशुद्धि को ग्रहक अशुद्धि कहते हैं।

⇒ Semiconductor बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में सामान्यतः त्रिवलेंट जिसका परमाणु क्रमांक 3 और संयोजक e^- 3 तथा द्विवलेंट जिसका परमाणु क्रमांक 49 और संयोजक e^- 3 होता है। Ex:- Al, Br, Gallium, In.



एक trivalent अशुद्धि जैसे त्रिवलेंट जैसे Al और शुद्ध अर्द्धचालक जैसे Si में इसकी डोपिंग करते हैं, एक Ga परमाणु के 3 संयोजक e^- Si के 4 परमाणु के साथ संयोजक बंध बना लेते हैं लेकिन Ga का 1 बंध नहीं बनाता जिससे यह खाली रह जाता है और यही 1 खाली बंध होलस का रूप ले लेता है।

⇒ चूंकि हम बहुत कम मात्रा में अशुद्धि के रूप में बहुत ही अधिक संख्या में त्रिवलेंट के परमाणु डालते हैं जो कि बहुत ही अधिक संख्या में होलस उपलब्ध कराता है।

⇒ इस प्रकार के semiconductor में विद्युत धारा का चालन होलस अर्थात् positive charge के कारण होता है इसलिए इसे P-semiconductor कहते हैं।

MAJORITY CARRIER :- अपने -2 semiconductor में charge को करने का काम करता है, Majority Carrier कहलाता है।

MINORITY CARRIER :- P-type crystal में उपस्थित अल्प e^- तथा n-type crystal में उपस्थित अल्प hole minority Carrier कहलाता है।

DRIFT :- बल लगाने पर e^- का drift होना Drift कहलाता है।

⇒ n-type semiconductor का e^- घनत्व अधिक होता है, P-type का e^- घनत्व कम होता है।

DIFFUSION CURRENT :- semiconductor में charge carrier की गति कारण प्रवाहित current, diffusion current कहलाता है।